

Merkblatt Asbestfaserplatten

Wir erlauben uns Sie zu informieren, dass in der Motorenkiste (Orgelgebläse) Ihrer Orgel Asbestfaserplatten eingebaut sind.

Dieses Material wurde anfangs der 60er bis Mitte der 80er Jahre in der Schweiz hergestellt oder importiert, als Brandschutz empfohlen und sogar vorgeschrieben. Inzwischen ist bekannt geworden, dass Platten mit Asbestfaseranteilen die Gesundheit erheblich gefährden (siehe beigelegtes Merkblatt SUVA). Deshalb empfehlen wir Ihnen, diesen Abfall so bald als möglich durch eine spezialisierte Sanierungsfirma entfernen zu lassen.

Unsere Aussendienstmitarbeiter konnten die zuverlässige und sorgfältige Arbeit der Firma ARGE Achermann AG, Wilstrasse 150 in 8600 Dübendorf kennen lernen und haben bereits erfolgreich mit ihr zusammengearbeitet. Das von der SUVA anerkannte Unternehmen können wir Ihnen für diese Arbeiten empfehlen. Der Preis für die Sanierung hängt von der Grösse der Motorenkiste und deren Zugänglichkeit ab (Kosten von ca. Fr. 1'000.-- bis ca. Fr. 2'500.--).

Die Arbeiten sollten in Absprache mit unseren Aussendienstmitarbeitern erfolgen.

Mit Interesse sehen wir weiteren Gesprächen zur Klärung offener Punkte entgegen und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Metzler Orgelbau AG